


Теорија за техничко цртање

Правила котирања


Врх стрелице не сме да додирује тачку пресека двеју линија (б).




Помоћне котне линије не смеју да пресецају **котне** линије (в).




За различите **положаје** котних линија приказан је **начин**
наношења вредности мера;
котирање у *шрафираним* пољима по могућности треба
избегавати (ђ).



Код паралелног котирања котне линије се цртају паралелно.
Њихов почетак одређен је технолошким процесом израде
комада (слика 2.14).



Редно котирање се примењује тамо где збир одступања већег броја вредности мера у реду нема утицаја на функционалност дела (слика 2.15).



Комбиновано котирање представља комбинацију паралелног и редног котирања. Вредности мера дају се с полазом од мерне основе, а на њих се редно надовезују остале вредности мера (слика 2.16).

